


I. Diagnostic archéologique








- Réseaux**
- non identifié
 - électricité
 - gaz
 - pluvial/eau usée
 - eau potable
- + non reportés sur le plan:
télécoms, éclairage public, eau de la fontaine

I. Diagnostic archéologique

Plan de circulation Sondages S1, S2 et S3








-  Sondage
-  Périmètre de travaux
-  Sens de circulation
-  Fontaine
-  Zone de Matériels

I. Diagnostic archéologique

Plan de circulation Sondages S4



-  Sondage
-  Périmètre de travaux
-  Sens de circulation
-  Fontaine
-  Zone de Matériels

II. Rappel du projet



Place Mirabeau

- Sa fontaine
- Son double alignement d'arbres


Place Mirabeau

- La prolongation de la place devant la sous-préfecture




II. Rappel du projet

Plan fonctionnement Hiver



II. Rappel du projet










Plan fonctionnement été



II. Rappel du projet

Plan revêtement



- | | | |
|--|--|---|
|  Chaussée en enrobés |  Trottoir en pavés grès |  Massif arbustif et vivaces |
|  Chaussée en enrobés colorés (beige) |  Trottoir en pavés calcaire |  Arbre conservé |
|  Trottoir en pavés grès |  Trottoir en stabilisé calcaire |  Arbres tiges plantés
Gleditsia triacanthos - Févier d'Amérique |